Changer les vérins du hayon sur Ford Fiesta VI

Comment changer les vérins du hayon.

Rédigé par: bogni didier



INTRODUCTION

Je possède une fiesta VI 1,4 TDCi mise en circulation en avril 2010 et les vérins ont du mal à lever le hayon du coffre.


OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)

PIÈCES:

- Vérin de hayon (1)

Étape 1 — Ouverture du coffre



- Lever le hayon et le maintenir ouvert.

Étape 2 — Démontage du vérin (côté hayon)





- Soulever l'agrafe en métal à l'aide d'un tournevis plat.
- Sans enlever l'agrafe, tirer sur le vérin.


Étape 3 — Démontage du vérin (côté habitacle)






- Soulever l'agrafe en métal à l'aide d'un tournevis plat.
- Sans enlever l'agrafe, tirer sur le vérin.

Étape 4 — Nettoyage avant repose






- Essuyer les supports avec un chiffon en coton.
- Graisser légèrement.

Étape 5 — Comparaison des vérins



- Le vérin neuf est au dessus. J'ai pris des monroe.

Étape 6 — Montage du nouveau vérin







- La pose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
- Mettre en place le vérin côté hayon en levant un peu l'agrafe avec un tournevis plat.
- Ensuite mettre en place le vérin côté habitacle.
- Voilà c'est terminé pour ce côté.

Il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté !

Ce document a été créé le 2026-01-05 01:30:46 AM (MST).